

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150722-1-0

発行日 平成27年7月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号 : 300353
作業年月日	平成 27年 7月22日		作業時間 : / Hr
顧客名	菅クリニック 様		TEL : 0183-78-5500
所在地			担当 様
販売店	有限会社いわしや佐東器械店		担当 様
納入年月日	平成 24年 7月30日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 1年 1回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2/16 酸素圧力異常 2
5/29 //

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 516
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.23 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

7/20 34.0207 に変更

装置情報	交換後運転回数 : 364	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌 : 130	殺菌+アル : 236
	リークチェック : 8	自己洗浄 : 160	アルコール単独 : 3	エア単独 : 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	2
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
排水栓		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
濃度計フィルター		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
吸盤(3個入)		☒	3			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 佐藤 隆幸 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-1 2 大和町レジデンス
TEL : 022-782-4661

責任技術者	作業者
	427.7.22 