

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150916-G

発行日 平成27年 9月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100111
作業年月日	平成27年 9月16日		作業時間	1.5 Hr
顧客名	榴ヶ岡公園前クリニック 様		TEL	022-290-6257
所在地	仙台市宮城野区宮城野1丁目2-45		担当	様
販売店	株式会社スズケン		担当	様
納入年月日	平成22年 9月21日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	5年目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 507
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数： 448 更新（リセット） ☒ 実施 ☐ 未実施		殺菌： 173	殺菌＋アル： 883
	リークチェック： 1032	自己洗浄： 628	アルコール単独： 10	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤3個		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ継手 本体側		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	コネクタ継手 チューブ側		☒	1
濃度計フィルター		☒	1	アルコールタンクキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド ホース式		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成27年 9月16日

ご署名 加賀江 浩文

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL : 022-782-4661

責任技術者

作業者



平成27.9.16

