

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2015/2/6-8-②

発行日：平成 27 年 12 月 16 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☐		製造番号： 100296
作業年月日	平成 27 年 12 月 16 日		作業時間： / Hr
顧客名	むらさきのクリニック 様		TEL： 0197-71-3555
所在地	岩手県北上市村崎野15-150-1		担当 様
販売店	共立医科器械(株) 本社 様		担当 谷口 様
納入年月日	平成 23 年 12 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴ナシ

不具合原因、作業内容

定期保守

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 474
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ナシ・殺菌チューブコネクタ金具(F)にキズ破損あり。早めの交換を依頼し戻す。

装置 情報	交換後運転回数： 364 更新(リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 119	殺菌/消毒+アル： 1.360
	リークチェック： 1.348 自己洗浄： 832	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	アルコールキャップ		☒	/
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

H27 年 12 月 16 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 八重樫 一美 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	H27 12/16 庄子