

# 点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 8月 20日

|       |                                                                                                                                   |                                                                       |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 機種/型式 | クラスBオートクレーブ IC Clave                                                                                                              |                                                                       |          |
| 作業年月日 | 2018年 8月 18日                                                                                                                      |                                                                       | 作業時間: Hr |
| 顧客名   | みやがた駅東歯科 様                                                                                                                        | TEL: 018-825-1150                                                     |          |
| 所在地   | 秋田県秋田市手形字西谷地 182-3                                                                                                                |                                                                       | ご担当 様    |
| 販売店   | 株式会社モリタ 盛岡営業所                                                                                                                     |                                                                       | ご担当 中塚 様 |
| 納入年月日 | 2016年 9月 12日                                                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品      |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |                                                                       |          |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                                       |          |

|                                                |              |       |
|------------------------------------------------|--------------|-------|
| 装置情報                                           | 製造番号: 100139 | 運転回数: |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                |              |       |
| エラー No. 12 ドアセンサー異常                            |              |       |
| 原因                                             |              |       |
| 給薬工程時にドアロックがかからず、エラー発生。<br>ドアロックピンが干渉してしまっている。 |              |       |
| 処置、作業内容                                        |              |       |
| ドアロックピン位置調整をしておいた。                             |              |       |
| 特記事項                                           |              |       |
| 圧力センサーを交換した。                                   |              |       |

|   | 交換部品名称 | 部品コード | 数量          | 単価     | 小計 |
|---|--------|-------|-------------|--------|----|
| 1 | 圧力センサー |       | 1           |        |    |
| 2 |        |       |             |        |    |
| 3 |        |       |             |        |    |
| 4 |        |       |             |        |    |
| 5 |        |       |             |        |    |
| 6 |        |       |             |        |    |
| 7 |        |       |             |        |    |
|   |        |       | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |
|   |        |       |             | 技術料    |    |
|   |        |       |             | 出張料    |    |
|   |        |       |             | 合計     | ¥0 |

プロジェクトPCD 120-OK.



BMS-Test STEAM

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日  
みやがた駅東歯科  
ご署名 宮形 養 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       |     |