

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160215-G

発行日：平成28年 2 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☐		製造番号：	100492
作業年月日	平成 28 年 2 月 15 日		作業時間：	/ Hr
顧客名	菊地胃腸科内科医院 様		TEL：	022-261-3344
所在地	仙台市青葉区春日町10-30		担当	様
販売店	有限会社阿部器械店		担当	阿部 様
納入年月日	平成 24 年 5 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

①殺菌時給水量異常(3/4) ②停電(12/1) ③酸素圧力異常(2/5)
④停電(2/5)

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 502
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数：	748	更新（リセット）	☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌/消毒：	552	殺菌/消毒+アル：	186
	リークチェック：	735	自己洗浄：	237 256	アルコール単独：	237	エア単独：	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	/
排水栓		☒	/	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	/	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	/	アルコールキャップ		☐	
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

2016年 2月 15日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

菊地

後藤

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者

作業者

大友

後藤