

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150714-8

発行日 平成27年 7月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100042
作業年月日	平成 27 年 7 月 14 日	作業時間: / Hr
顧客名	消化器科・内科 井上クリニック	TEL: 023-681-6080
所在地	山形県山形市北町3-7-1	担当
販売店	岡崎医療株式会社	担当 栗田様
納入年月日	平成 22 年 9 月 8 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

総合保守点検契約（定期点検）

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 473
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

栗田様

装置情報	交換後運転回数: 1.638 更新 ☒ セット 実施 未実施	殺菌: 7.954	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 7.969 自己洗浄: 1.153	アルコール単独: 0	エア単独: 16

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	接続コネクター		☒	2
脱気フィルター		☒	1	吸盤		☒	3
オゾン濃度計		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H27 年 7 月 14 日

ご署名 渡辺 直子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス 1F
TEL: 022-782-4661

責任技術者

作業者



H27 7/14

庄子