

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160115-0-2

発行日：平成 28年 1月15日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S <input type="checkbox"/>                       |                                                                       | 製造番号： 100607      |
| 作業年月日 | 平成 28年 1月 15日                                                                                                             |                                                                       | 作業時間： 0.75 Hr     |
| 顧客名   | くさの内科・眼科 様                                                                                                                |                                                                       | TEL： 0246-35-5565 |
| 所在地   | 福島県いわき市平字鎌田町40                                                                                                            |                                                                       | 担当 様              |
| 販売店   | 株式会社アクトメディカルサービス 様                                                                                                        |                                                                       | 担当 様              |
| 納入年月日 | 平成 25年 1月 10日                                                                                                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                                               |                                                                       |                   |

|                           |                                                                    |              |                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                    |              |                                                    |
| Tails                     |                                                                    |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                    |              |                                                    |
| Tails                     |                                                                    |              |                                                    |
| 点検項目                      |                                                                    |              |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 828    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                    |              |                                                    |
| Tails                     |                                                                    |              |                                                    |

|          |             |                                                                              |            |             |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：270 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒： 6   | 殺菌/消毒+7L： 5 |
|          | リークチェック： 6  | 自己洗浄： 8                                                                      | アルコール単独： 0 | エア単独： 0     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| お客様ご確認署名欄                         | 28 年 / 月 15 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |               |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |               |
| ご署名                               | 印             |

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F  
TEL：022-782-4661

|                                                                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                               |
|  | H28/1/15<br> |