

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	09-21764	No. 160325
--------	----------	------------

配布先	納入先	新鋭工業（株） 仙台支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	宮城県仙台市泉区寺岡 5-1-25		機番	001553
環営	1-サ-名	杜の泉内科循環器科 様		納入日	平成20年3月26日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成28年1月7日
計	返送先	納入先と同じ		発送日	平成28年3月19日

修理依頼・異常内容

各部点検

不具合原因（故障箇所）と処置予定

修理遅れまして大変申し訳ありませんでした。以下ご報告いたします。

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

定期交換部品と劣化の兆候がある部品を交換致しました。

番号1～3：定期交換部品

番号4～7：チューブ、水ポンプ



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.43～0.51 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.1% 酸素流量：0.77 L/min 圧力：0.078～0.133 MPa（AC100V, 50Hz）
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：2776

承認



審査



作成

H28.3.25

中澤

交換部品

番号	部品名称	数量	備考
1～3	定期交換部品	1式	番号：SPS-11939
	吸着、吸湿筒、触媒、ドレンフィルタ		
4	配管チューブ、パッキン	1式	
5	オゾン水製造ポンプ（P-1）	1台	
6	内視鏡洗浄ポンプ（P-2）	1台	
7	排水ポンプ（P-3）	1台	