

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：堅田 庄子

点検年月日	2016 年 4 月 15 日	機種名	ONW-10	製造機番	001823
設置場所		TEL			
納入年月日	2009 年 11 月	運転回数	4,167回	御対応者	

(前回63567回)

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.4%	流量: 0.78 L/min 圧力: 105~177 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
ギョクバン	3ヶ	

仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
新鋭工業株式会社 仙台支店
TEL 022-782-4661 FAX 022-782-4662

28. 4. 15 日

山形県東田川郡庄内町南野字南浦95-1
ご署名 医療法人 阿部内科胃腸科医院
理事長 阿部 正和

*: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。