

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160523-K-1

発行日：平成 28年 5月23日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S		製造番号	300244	
作業年月日	平成	28年	5月	23日	作業時間： Hr
顧客名	安濃胃腸科内科医院 様		TEL	0246-23-6000	
所在地	福島県いわき市平字菱川町7-10		ご担当	様	
販売店	オリンパスメディカルサイエンス（株）いわき（営）様		ご担当	様	
納入年月日	平成	26年	5月	27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年	回目	定期点検ソール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 580
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

バルス数 580

装置情報	交換後運転回数： 588	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+AL： 1183
	リークチェック： 1073	自己洗浄： 535	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	2
ポンプ水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	2
ポンプ水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H28年 5月 23日

志賀 香里

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者

作業者



2016.5.23



Ver.3.1