

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000		製造番号	100749	
作業年月日	平成 28年 7月 26日		作業時間	1.5 Hr	
顧客名	あづまクリニック 様		TEL	0248-72-3755	
所在地	福島県須賀川市前川52-1		ご担当	様	
販売店	安積医科器械株式会社 様		ご担当	様	
納入年月日	平成 25年 6月 27日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒				
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常なし			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 695
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.50 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
パルス数追加			

装置 情報	交換後運転回数	215	更新（リセット）	実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒	4	殺菌/消毒+7L	631
	リークチェック	591	自己洗浄	473	アルコール単独	0	エア単独	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄	2016 年 7 月 26 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	吉田耕治 印
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	2016.7.26 