

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 9 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒		製造番号：300150
作業年月日	平成 28 年 9 月 15 日		作業時間： / Hr
顧客名	よこぎ内科胃腸科クリニック様		TEL：0246-65-1111
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 26 年 1 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
電源が入らない			
不具合原因、作業内容			
タッチパネル不具合 → タッチパネル交換 バリスタ 追加			
点検項目			
フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バリスタ数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
無償交換			

装置 情報	交換後運転回数：	更新（リセット）実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：455	殺菌/消毒+アル：740
	リークチェック：637	自己洗浄：439	アルコール単独：7	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	吸盤		☐	3
排水栓		☐	1	接続コネクタ；水槽側		☐	1
オゾン水濃度計		☐	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☐	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☐	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄	2016 年 9 月 15 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	横木和弘
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-1 2 大和町レジデンス 1 F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
大友	H28.9.15 大友