

点検・修理報告書

管理 No. 20195549
発行日: 2019 年 11 月 27 日

機種/型式	ウォッシャーディスイネクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 11 月 27 日		作業時間: Hr
顧客名	みやがた駅東歯科 様	TEL:	
所在地	秋田県秋田市手形字西谷地182-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100137	運転回数: 2284 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
研磨剤の減りが早い			
原因			
研磨剤ホース内チューブの劣化			
処置、作業内容			
研磨剤ホース内チューブの交換 洗剤ホース内チューブの交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 宮 形 養

修理業者	株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL: 086-944-6528 FAX: 086-942-9030	責任技術者	作業者 小 山
------	---	-------	---------------