

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 新鋭工業 仙台支店



点検年月日	平成 28年 10月 7日	機種名	ONW-10	製造機番	001532
設置場所				TEL:	
設置時期	平成 21年 1月 7日	運転回数	6790	御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 93.5 %	流量: 0.75 L/min	圧力: 0.082-0.152MPa
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一個	前回点検より 833回使用 
吸湿筒	一個	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

年 28 月 10 日 7

ご署名 渡辺 康子

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。