

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒		製造番号： 300069
作業年月日	平成 28年 11月 9日		作業時間： / Hr
顧客名	くわのすずき内科クリニック 様		TEL： 024-991-5700
所在地	福島県郡山市桑野4-10-6		ご担当 様
販売店	サンセイ医機株式会社 郡山営業所		ご担当 様
納入年月日	平成 25年 10月 22日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 372
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

バリスタ追加

装置 情報	交換後運転回数： 1099	更新（リセット） ☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌/消毒： 887	殺菌/消毒+7L： 1628
	リークチェック： 2485	自己洗浄： 850	7Lアルコール単独： 16	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	42
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	42
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄

28年 11月 9日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

小松

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4丁目 9-12 大和町レジデンス 1F
TEL：022-782-4661

責任技術者

作業者



2016.11.9

