

## 点検確認書

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

点検担当者： 新鋭工業 仙台支店



|       |                   |      |        |       |        |
|-------|-------------------|------|--------|-------|--------|
| 点検年月日 | 平成 28 年 10 月 13 日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番  | 001630 |
| 設置場所  |                   |      |        | TEL : |        |
| 設置時期  | 平成 21 年 2 月 25 日  | 運転回数 | 1016   | 御対応者  |        |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |             |                                                      |
|------------|------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |             |                                                      |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換          | <input type="checkbox"/>                             |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換          | <input type="checkbox"/>                             |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換          | <input type="checkbox"/>                             |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換          | <input type="checkbox"/>                             |
| ランプ類       |      |                                     |             |                                                      |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換          | <input type="checkbox"/>                             |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換          | <input type="checkbox"/>                             |
| 洗浄動作       |      |                                     |             |                                                      |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |      |                                     |             |                                                      |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 濃度 :        | mg/L                                                 |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                                                      |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度 : 91.5 % | 流量 : 0.75 L/min 圧力 : 0.92-1.62 MPa                   |
| 水漏れ確認      |      |                                     |             |                                                      |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |      |                                     |             |                                                      |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃          | <input type="checkbox"/>                             |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃          | <input type="checkbox"/>                             |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整          | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     | 数量                                        | コメント |
|----------|-------------------------------------------|------|
| 吸着筒      | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> 一個 |      |
| 吸湿筒      | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> 一個 |      |
| ドレン用フィルタ | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> 一個 |      |
| オゾン分解触媒  | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> 一個 |      |
|          | 交換 <input type="checkbox"/>               |      |
|          | 交換 <input type="checkbox"/>               |      |

年 28.10.13 月 13 日  
福島市野田町二丁目4番19号  
医療法人 三河台内科  
ご署名 佐藤 直人  
電話 534-7832



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。