

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20161115-8
発行日：平成28年11月15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100590
作業年月日	平成28年11月15日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	小松内科医院 様		TEL：0178-88-5515
所在地	青森県三戸郡階上町道仏字天当平1-189		ご担当 様
販売店	(株)メディセオ 八戸支店 様		ご担当 高橋 様
納入年月日	平成 24年 11月 28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴：ナレ

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 633
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒ 2879-110キルビシ(7ジ)
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ナレ

装置 情報	交換後運転回数：98	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒：447	殺菌/消毒+アル：0
	リークチェック：0	自己洗浄：409	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドチューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	バリエーション		☒	1

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H28年11月15日

ご署名 織田 亜矢子

修理業者	新鋭工業 株式会社 仙台支店 宮城県仙台市若林区大和町4-9-12 TEL：022-782-4661	責任技術者	作業 者
		大友	H28 11/15 庄子