

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170306K

発行日：平成 29年 3月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒		製造番号： 300776
作業年月日	平成 29年 3月 6日		作業時間： / Hr
顧客名	コスモス皮膚科・内科クリニック 様		TEL： 024-962-0201
所在地	福島県郡山市御前南5-150		ご担当 様
販売店	株式会社ジオット		ご担当 様
納入年月日	平成 28年 3月 11日	保証期間 内 □ 外 □	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □ 年 回目 定期点検ソール記入 ☒		
☒ 出張 ☐ 引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 576
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 □	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数： 1423 更新（リセット）実施 ☒ ・未実施	殺菌/消毒： 756	殺菌/消毒+7L： 668
	リークチェック： 1393 自己洗浄： 276	アルコール単独： 7	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2017 年 3 月 6 日

ご署名

車塚 淳

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-1 2 大和町レジデンス 1 F
TEL：022-782-4661

責任技術者

作業者



Ver.3.1