

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170313-K
発行日：平成 29年 3月 13日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S		製造番号	300216	
作業年月日	平成 29年 3月 13日	作業時間	/ Hr		
顧客名	ふるどのクリニック 様		TEL	0247-32-1114	
所在地	福島県石川郡古殿町大字松川字林 1 4 -1		ご担当	様	
販売店	株式会社ジオット		ご担当	様	
納入年月日	平成 26年 3月 14日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒			
出張/引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 813
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	清掃	☐	
トレー	正常	☒	電源コード	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
			マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 360	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 223	殺菌/消毒+アル： 931
	リークチェック： 1	自己洗浄： 706	アルコール単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2017年 3月 13日

ご署名 佐々木厚博

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町 4 丁目 9-1 2 大和町レジデンス 1 F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
大友	2017.3.13 堅田