

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170314-P
発行日：平成29年 3月 14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100442
作業年月日	平成 29年 3月 14日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	下長内科クリニック 様		TEL：0178-28-5040
所在地	青森県八戸市下長3-21-19		ご担当 様
販売店	(株)南部医理科 八戸営業所 様		ご担当 伊藤 様
納入年月日	平成 24年 3月 15日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常履歴：6/20 E-101 x 2回 3/27 #E-115			
不具合原因、作業内容			
保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 510
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置 情報	交換後運転回数： 399	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 319	殺菌/消毒+7L： 1,688
	リークチェック： 775	自己洗浄： 929	7Lコイル単独： 1	エア単独： 1,609

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ；水槽側		☒	
ワゴン水濃度計		☒		接続コネクタ；チューブ側		☒	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒		マニホールドチューブ		☒	
オゾンセンサー		☒		バリエーション		☒	

お客様ご確認署名欄	29年 3月 14日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4-9-12
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	H29 3/14 庄子