

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170301-P.K
発行日：平成29年 3月 / 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300023
作業年月日	平成29年 3月 / 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	小豆嶋胃腸科内科クリニック 様		TEL：0197-65-6006
所在地	岩手県北上市本通り4丁目13-6		ご担当 様
販売店	(株)三協医科器械 様		ご担当 小野寺 様
納入年月日	平成 25年 6月 19日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴：排水注意

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 605
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ 交換 ☒
	☒	バリエーション追加	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常は有りません。

PSS. オゾン交換、排水フィルタ交換

装置情報	交換後運転回数：3.163 更新 (セット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒：1.359	殺菌/消毒+7L：1.806
	リークチェック：2.635 自己洗浄：742	7L単独：14	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	バリエーション追加		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

29年 3月 / 日

小豆嶋胃腸科内科クリニック

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4-9-12
TEL：022-782-4661

責任技術者

作業者



1429-3/1
佐藤 聖樹