

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170414-0-1

発行日：平成 29年 4月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒		製造番号： 300856
作業年月日	平成 29年 4月 14日		作業時間： / Hr
顧客名	安島内科クリニック 様		TEL： 0246-46-1000
所在地	福島県いわき市郷ヶ丘2-33-1		ご担当 様
販売店	有限会社いわき医療器械		ご担当 様
納入年月日	平成 28年 4月 16日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
ない			
不具合原因、作業内容			
なし			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動
清掃	正常	☒	電源コード
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
ない			

装置 情報	交換後運転回数： 39770	更新（リセット） ☒ （実施）・未実施	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+7L： 394
	リークチェック： 196	自己洗浄： 207	7Lアルコール単独： /	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄	平成 29年 4月 14日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	黒沢 美由紀
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F
TEL：022-782-4661

責任技術者	作業者
	H29.4.13 