

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170418-K
発行日：平成 29年 4月 18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒		製造番号： 300228
作業年月日	平成 29年 4月 18日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	まつもと内科クリニック 様		TEL： 024-953-7412
所在地	福島県郡山市田村町金屋字マセロ4-1		ご担当 様
販売店	オリンパスメディカルサイエンス（株）郡山（営） 村		ご担当 様
納入年月日	平成 26年 4月 12日	保証期間 内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □ 修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常無し	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 520
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 □	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数： 1130 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 1679	殺菌/消毒+7L： 1326
	リークチェック： 1333 自己洗浄： 821	7Lアルコール単独： 11	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		□	2
ポンプ水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		□	2
ポンプ水濃度計用フィル		☒	1	アルコールキャップ		□	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	1

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		29年 4月 18日 〒983-0725 福島県郡山市田村町金屋字マセロ4-1 医療法人 まつもと内科クリニック 理事長 松 本 寿 永 責任技術者 松 本 寿 永 作業者 松 本 寿 永	
修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店 宮城県仙台市若林区大和町4丁目9-12 大和町レジデンス1F TEL：022-782-4661		2017.4.18 	