

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170512-〇-1

発行日：平成 29年 5月12日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S		製造番号	300229			
作業年月日	平成	29年	5月	12日	作業時間	/	Hr
顧客名	松尾病院 様				TEL	0246-22-4421	
所在地	福島県いわき市平字愛谷町4-1-4				ご担当	様	
販売店	株式会社すすむ器械店 様				ご担当	鯨岡	様
納入年月日	平成	26年	5月	9日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目		定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐		修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

なし

不具合原因、作業内容

なし

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 463
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

なし

装置 情報	交換後運転回数：	25	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：	7	殺菌/消毒+アル：	111
	リークチェック：	/	自己洗浄：	69	アルコール単独：	0	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成 29 年 5 月 12 日

ご署名 市川 裕美



修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者

作業者



H29.5.12