

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170726-K
発行日：平成 29年 7月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000		製造番号： 100749
作業年月日	平成 29 年 7 月 26 日		作業時間： / Hr
顧客名	あづまクリニック 様		TEL： 0248-72-3755
所在地	福島県須賀川市前川52-1		ご担当 様
販売店	安積医科器械株式会社 様		ご担当 様
納入年月日	平成 25年 6月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	異常無し
-----------------	------

不具合原因、作業内容	定期保守点検
------------	--------

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 759
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	清掃	☐	
トレー	正常	☒	電源コード	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
			マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
---------------------------	--

装置 情報	交換後運転回数： 206	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 5	殺菌/消毒+7L： 836
	リークチェック： 798	自己洗浄： 631	アルコール単独： 1	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄	29 年 7 月 26 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	あづまクリニック
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	須賀川市前川52-1
	吾妻 耕治 印
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	2017.7.26 堅田