

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170928-K
発行日：平成 29年 9月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒		製造番号： 300982
作業年月日	平成 29 年 9 月 28 日		作業時間： / Hr
顧客名	緑が丘さくら診療所 様		TEL： 0248-35-1555
所在地	福島県白河市東深仁井田字道山6-10		ご担当 様
販売店	株式会社バイタルネット 白河支店		ご担当 様
納入年月日	平成 28年 9月 28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴
異常無し

不具合原因、作業内容
定期保守点検

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 820
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	清掃	☐	
トレー	正常	☒	電源コード	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
			マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 286	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒： 113	殺菌/消毒+7L： 174
	リークチェック： 1	自己洗浄： 138	アルコール単独： 5	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄	29 年 9 月 28 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	医療法人 緑桜会
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	ご署名 緑が丘さくら診療所 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	2017.9.28 