

点検・修理報告書

管理 No. 20539

発行日: 2020年10月23日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020/10/22 作業時間: 8 Hr
顧客名	しまざき歯科 様 TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 100182	運転回数: 1445回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・真空工程の1回目の給蒸から工程が進まない。

原因

- ・蒸気弁が動作しない場合があることがわかりました。

分解し、調査したところ、内部の汚れがひどく、プランジャという部品の摺動性が悪くなっていました。

処置、作業内容

- ・蒸気弁を新品交換しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 <input type="radio"/> 2. 無償 <input checked="" type="radio"/>	部品代 合計	
	技術料	
	出張料	
	合計	

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 _____ 印 _____

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		