

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 新鋭工業(株) 仙台支店



点検年月日	平成29年10月27日	機種名	ONW-10	製造機番	001577
設置場所	仙台市太白区柳生4-14-3			TEL :	022-741-5631
設置時期	平成 20年 4月 18日	運転回数	3256	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度 : 93.7 %	流量 : 0.7 L/min 圧力 : 0.99 ~ 1.76 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一個	前回の232回 
吸湿筒	一個	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

最適な提案で医療福祉社会に貢献する
新鋭工業株式会社仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL022-288-4660 FAX022-288-4661

平成29年 10月 27日

ご署名

経藤 康満

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。