

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 新鋭工業(株) 仙台支店

点検年月日	平成 29 年 11 月 16 日	機種名	ONW-10	製造機番	000640
設置場所	宮城県仙台市青葉区国見4丁目2-5			TEL :	022-301-6530
設置時期	平成 17 年 8 月 2 日	運転回数	2632	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度 : 91.8 %	流量 : 0.73 L/min 圧力 : 0.06~0.167 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐ 一個	前回より 224回 
吸湿筒	交換 ☐ 一個	
ドレン用フィルタ	交換 ☒ 一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒ 一個	
	交換 ☐	

 最適な提案で医療福祉社会に貢献する
新鋭工業株式会社
仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL022-288-4660 FAX022-288-4661

平成 29 年 11 月 16 日

ご署名 木村 光雄

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。