

点検確認書

株式会社 IHI シパウラ
環境事業部

点検担当者： 新鋭工業(株) 仙台支店



点検年月日	平成29年11月28日	機種名	ONW-10	製造機番	1609
設置場所	宮城県柴田郡柴田町船岡中央3丁目3-34			TEL:	0224-55-1702
設置時期	平成 20年 7月 17日	運転回数	2581	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度: 94.9 %	流量: 0.76 L/min	圧力: 0.98~1.67 MPa	
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☒	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	前回の145回 
吸湿筒	交換 ☐	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	
オゾン分解触媒	交換 ☒	
	交換 ☐	
	交換 ☐	



最適な提案で医療福祉社会に貢献する

新鋭工業株式会社

仙台市若林区六丁の目申附19-10
TEL022-288-4660 FAX022-288-4661

年 29月11.28 日

ご署名 医療法人 玉川 太田内科



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。