

点検確認書

株式会社 I H I シパウラ
環境事業部

点検担当者： 新鋭工業(株)仙台支店

点検年月日	平成29年11月28日	機種名	ONW-10	製造機番	001567
設置場所				TEL :	024-545-3300
設置時期	平成21年2月9日	運転回数	4610	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐	濃度 :	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☐				
酸素発生	正常	☒	濃度 :	%	流量 :	L/min 圧力 :
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐ 一個	
吸湿筒	交換 ☐ 一個	
ドレン用フィルタ	交換 ☒ 一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒ 一個	
吸盤	交換 ☒ 三個	
	交換 ☐	



最善な提案で医療福祉社会に貢献する

新鋭工業株式会社

仙台市若林区六丁の目中町10-10

TEL022-288-4660 FAX022-283-4661

29年 11月 29日

ご署名 國嶋 逸美