

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180315-K
発行日：平成 30年 3月 15日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300511
作業年月日	平成 30 年 3 月 15 日		作業時間： / Hr
顧客名	小野寺医院 様		TEL： 022-354-2607
所在地	宮城県宮城郡松島町高城字町61		ご担当 様
販売店	株式会社スズケン		ご担当 様
納入年月日	平成 27 年 3 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常無し	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 349
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
※結水フィルタ交換	

装置 情報	交換後運転回数： 99	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 26	殺菌/消毒+7L： 229
	リークチェック： 248	自己洗浄： 219	7L単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	30 年 3 月 15 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	宮城県宮城郡松島町高城字町61番地
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	小野寺医院 小野寺仁至 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

電話022(3)444-7777 7 番業者

2018.3.15	大友 堅田
-----------	-------