

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20171220-K
発行日：平成 29年 12月 20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒	製造番号： 300716
作業年月日	平成 29 年 12 月 20 日	作業時間： / Hr
顧客名	クリニック田畑 様	TEL： 0246-63-1476
所在地	福島県いわき市中岡町字3-7-3	ご担当 様
販売店	(有)メディカルパック	ご担当 様
納入年月日	平成 27年 11月 24日 保証期間 内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 □ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 □ 点検のみ □ その他 □	修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 348
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 □	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数： 686 更新(リセット) 実施 ☒ 未実施 □	殺菌/消毒： 802	殺菌/消毒+アル： 988
	リークチェック： 1370 自己洗浄： 474	アルコール単独： 11	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H 29 年 12 月 20 日

ご署名 クリニック田畑 田畑 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者

作業者



2017.12.20

