

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180328-K
発行日：平成 30年 3月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100666
作業年月日	平成 30 年 3 月 28 日		作業時間： / Hr
顧客名	桂島医院 様		TEL：0191-21-8883
所在地	岩手県一関市駅前22		ご担当 様
販売店	(株)南部医理科 様		ご担当 瀬川 様
納入年月日	平成 25年 3月 12日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常無し	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 375
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
※ タンクバルブ交換	

装置 情報	交換後運転回数： 83	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 6	殺菌/消毒+7L： 519
	リークチェック： /	自己洗浄： 511	7L単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ：水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	/	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	/	PSS 0125"		☒	1
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄	1430 年 3 月 28 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	2018.3.28 堅田