

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180328-K
発行日：平成30年3月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100040
作業年月日	平成30年3月28日		作業時間： / Hr
顧客名	津軽三育医院 様		TEL：0172-75-3755
所在地	青森県南津軽郡田舎館村大字川部字上西田130-12		ご担当 様
販売店	(株)北斗医理科 様		ご担当 福田 様
納入年月日	平成 22年 7月 6日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常履歴：ナシ			
不具合原因、作業内容			
保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒ 4/10
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 374
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒ 0.72
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 410 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ナシ・タッチパネル交換			

装置 情報	交換後運転回数： 244	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 26	殺菌/消毒+7L： 1774
	リークチェック： 410	自己洗浄： 162	アルコール単独： 6	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		30年 3月 28日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		ご署名 内 人 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	H30.3.28 佐子