

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180409-K  
発行日：平成 30年 4月 9日

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                                |                                                                       | 製造番号： <del>301053</del> 301122 |
| 作業年月日 | 平成 30年 4月 9日                                                                                                              |                                                                       | 作業時間： 1 Hr                     |
| 顧客名   | 河野医院 様                                                                                                                    |                                                                       | TEL： 022-307-0271              |
| 所在地   | 宮城県仙台市太白区旗立2-4-18                                                                                                         |                                                                       | ご担当 様                          |
| 販売店   | コセキ株式会社                                                                                                                   |                                                                       | ご担当 様                          |
| 納入年月日 | 平成 29年 4月 10日                                                                                                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                            |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                                |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                                |

|                            |    |                                     |              |    |                                                 |
|----------------------------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴            |    |                                     |              |    |                                                 |
| 特になし。                      |    |                                     |              |    |                                                 |
|                            |    |                                     |              |    |                                                 |
| 不具合原因、作業内容                 |    |                                     |              |    |                                                 |
| 保守点検                       |    |                                     |              |    |                                                 |
|                            |    |                                     |              |    |                                                 |
| 点検項目                       |    |                                     |              |    |                                                 |
| フタロック                      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 638    |
| オゾンセンサ                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm |
| 水漏れ確認                      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                            |    | <input type="checkbox"/>            |              |    |                                                 |
| 作業結果（完了）、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                     |              |    |                                                 |
|                            |    |                                     |              |    |                                                 |

|          |              |                         |            |               |
|----------|--------------|-------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 134 | 更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施 | 殺菌/消毒： 7   | 殺菌/消毒+7L： 130 |
|          | リークチェック： 128 | 自己洗浄： 126               | アルコール単独： 0 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計用フィル |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| お客様ご確認署名欄                                                            | 年 月 日  |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |        |
| ご署名                                                                  | 河野 浩 夫 |

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL：022-288-4660

|       |                |
|-------|----------------|
| 責任技術者 | 作業者            |
|       | H 30.4.9<br>大和 |