

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180522-K
発行日：平成 30年 5月 22日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S		製造番号	300565	
作業年月日	平成 30 年 5 月 22 日		作業時間	/ Hr	
顧客名	遠山胃腸科内科医院 様		TEL	0242-24-8911	
所在地	福島県会津若松市城北町6-1		ご担当	様	
販売店	株式会社ジオット 会津若松営業所 様		ご担当	佐藤 様	
納入年月日	平成 27年 5月 26日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常無し	
※ 8/30 ~ 8/31 E:110	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 560
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
排水フィルター清掃	

装置 情報	交換後運転回数: 1144	更新 (リセット) (実施)・未実施	殺菌/消毒: 1668	殺菌/消毒+7L: 2006
	リークチェック: 2079	自己洗浄: 846	7L単独: 61	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィル	(清掃)	☒	1	アルコールキャップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄	平成 30 年 5 月 22 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 伊藤 早苗	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL : 022-288-4660

責任技術者	作業者
	2018.5.22
	