

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180523-OK
発行日：平成 30年 5月 23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☐		製造番号： 100441
作業年月日	平成 30 年 5 月 23 日		作業時間： / Hr
顧客名	会津西病院 様 (1F)		TEL： 0242-56-2525
所在地	福島県会津若松市北会津町東小松2335		ご担当 様
販売店	株式会社アクトメディカルサービス 様		ご担当 様
納入年月日	平成 24年 3月 16日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
タンク内ホース交換、給水フィルター交換	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 509
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	

装置情報	交換後運転回数： 82	更新(リセット)実施 ☒ ・未実施	殺菌/消毒： 3360	殺菌/消毒+7L： 1227
	リークチェック： 4511	自己洗浄： 820	アルコール単独： 0	エア単独： 48

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	吸盤		☐	3
排水栓		☐	1	接続コネクタ：水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☐	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☐	1			☐	
オゾンセンサー		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄	30年 5月 23日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 小橋 美由紀	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	2018.5.23 堅田