

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180919-K

発行日：平成 30年 9月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100111
作業年月日	平成 30 年 9 月 19 日	作業時間： 1.5 Hr
顧客名	榴ヶ岡公園前クリニック 様	TEL：
所在地	仙台市宮城野区宮城野1丁目2-45	ご担当 様
販売店	株式会社 スズケン 様	ご担当 様
納入年月日	平成 22 年 9 月 21 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 873
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		バリスタ	追加 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

※ タッチパネル交換

装置情報	交換後運転回数： 411 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒： 323	殺菌/消毒+アル： 2040
	リークチェック： 2324 自己洗浄： 1357	アルコール単独： 13	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	アルコールキャップ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成 30 年 9 月 19 日

ご署名 加藤 浩文 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	2018.9.19 