

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180709-OK
発行日：平成 30年 7月 9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000		製造番号： 100749
作業年月日	平成 30 年 7 月 9 日		作業時間： / Hr
顧客名	あづまクリニック 様		TEL： 0248-72-3755
所在地	福島県須賀川市前川52-1		ご担当 様
販売店	安積医科器械株式会社 様		ご担当 様
納入年月日	平成 25年 6月 27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常無し

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 377
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド 周辺チューブ	正常	☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

※タンク10本交換

装置情報	交換後運転回数： 194	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 7	殺菌/消毒+アル： 1028
	リークチェック： 995	自己洗浄： 786	アルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 7 月 9 日

ご署名 吉田耕治

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	2018.7.9 堅田