

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180710

発行日：平成 30年 7月 10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 300634	
作業年月日	平成 30 年 7 月 10 日	作業時間： / Hr	
顧客名	いしのまき矢吹クリニック 様	TEL： 0225-21-6117	
所在地	宮城県石巻市大橋3-2-7	ご担当 様	
販売店	株式会社バイタルネット 石巻支店	ご担当 様	
納入年月日	平成 27 年 9 月 4 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
異常無し	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 382
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	バリスタ ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
※ 富エキソ種交換	

装置 情報	交換後運転回数： 1518	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 1769	殺菌/消毒+AL： 2855
	リークチェック： 0	自己洗浄： 562	アルコール単独： 10	エア単独： 234

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	3
排水栓		☒	/	接続コネクタ：水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☒	/	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィル		☒	/	マニホールド周辺チューブ		☐	
オゾンセンサー		☒	/	アルコールキャップ		☐	

お客様ご確認署名欄	H30 年 7 月 10 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 津田	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	2018.7.10 