

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20180906-165
発行日：平成30年9月6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300584
作業年月日	平成30年9月6日		作業時間： / Hr
顧客名	やましき内科クリニック 様		TEL：017-718-3600
所在地	青森県青森市浪打2丁目3-1		ご担当 様
販売店	(株)シバタ医理科 青森営業所 様		ご担当 佐藤 様
納入年月日	平成 27年 8月 28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴：ナシ

不具合原因、作業内容

保守点検

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 439
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常は有りませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 444	更新（リット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 13	殺菌/消毒+7L： 646
	リークチェック： 0	自己洗浄： 428	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	3Lコ-1(キャブ(青))		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H30年9月6日

やましき内科クリニック

院長 山敷 宏正

ご署名 〒030-0961 青森市浪打二丁目3番1号

TBL 017-718-3600 FAX 017-718-3601

責任技術者

作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁目の目中町10-10
TEL：022-288-4660



H30 9/6
庄子