

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190306-02
発行日：平成 31年 3月 6日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S		製造番号： 301410
作業年月日	平成 31年 3月 6日		作業時間： / Hr
顧客名	みちや内科胃腸科 様		TEL： 0246-58-4180
所在地	福島県いわき市小名浜住吉道下33		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 26年 3月 14日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
ない	
不具合原因、作業内容	
ない	
点検項目	
フタロック 正常 ☐	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☐	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 2.1
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☐	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☐	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
ない	

装置 情報	交換後運転回数：871→0 更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 389	殺菌/消毒+アル： 483
	リークチェック： 0 自己洗浄： 219	アルコール単独： 5	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

医療法人 道 済 会 日
みちや内科胃腸科
理事長 齊 藤 道 也
ご署名 TEL-8124 いわき市小名浜住吉道下33 印
TEL 0246-584180

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	