

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20181016-55
発行日：平成30年10月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300070
作業年月日	平成 30 年 10 月 16 日		作業時間： 2.5 Hr
顧客名	高橋医院 様		TEL： 0229-72-1005
所在地	宮城県大崎市岩出山上川原町24-3		ご担当 様
販売店	株式会社 スズケン		ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 10 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シート記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴：ナシ

不具合原因、作業内容

保守点検・タンク内水素化・ドレンコ-フ(管内用)清掃

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 575
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ドレンコ-フ清掃・その他は異常ナシ

装置情報	交換後運転回数： 167	更新（ ☒ ）実施・未実施	殺菌/消毒： 13	殺菌/消毒+アル： 790
	リークチェック： 0	自己洗浄： 776	アルコール単独： 0	エア単独： 5

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1	タンク内水素化		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	316コ-ロキセンサ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

宮城県大崎市岩出山上川原町24の3
高橋医院 TEL(72) 1005
ご署名 高橋 直 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

高橋 直 技術者 作業
H30 10/16
尉