

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190423-Y
発行日：平成 31 年 4 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100448
作業年月日	平成 31 年 4 月 23 日		作業時間： 1 Hr
顧客名	虹ヶ丘内科クリニック 様		TEL：017-765-1177
所在地	青森県青森市虹ヶ丘1-3-13		ご担当 様
販売店	(株)加賀医療器 様		ご担当 小野 様
納入年月日	平成 24 年 3 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検			
不具合原因、作業内容			
保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 727
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 228 298 更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌/消毒： 426	殺菌/消毒+7L： 1896
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1599	7L単独： 4
		エア単独： 0	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

虹ヶ丘内科クリニック

院長 工藤 育男

青森市虹ヶ丘1-3-13

ご署名 電話017(765)1177



修理業者

新鋭工業 株式会社 仙台支店

宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10

TEL：022-288-4660

責任技術者



作業者

H31.4.23

