

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20181226-G
発行日：平成30年 12 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100606
作業年月日	平成 30 年 12 月 26 日		作業時間： 2 1.5 Hr
顧客名	寺崎内科胃腸科医院 様		TEL： 0191-23-6211
所在地	岩手県一関市青葉1-6-10		ご担当 様
販売店	株式会社南部医理科		ご担当 瀬川 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴 3/8 殺菌槽LED異常 1/26 流量低下異常) 異常なし					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 750
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 異常なし					

装置 情報	交換後運転回数： 1382 更新（リセット） ☒ 未実施	殺菌/消毒： 682	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1555	7Lコル単独： 0
		エア単独： 0	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	/	吸盤		☒	/
排水栓		☒	/	接続コネクタ；水槽側		☒	/
ワゴン水濃度計		☒	/	接続コネクタ；チューブ側		☒	/
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	/	タッチパネル		☒	/
オゾンセンサー		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄	平成 30 年 12 月 26 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	寺崎 公二 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	