

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190806Y
発行日：令和 元年 8月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：301229
作業年月日	令和 元年 8月 6日		作業時間： Hr
顧客名	真田医院 様		TEL：0234-26-3360
所在地	山形県酒田市浜田一丁目7番56号		ご担当 様
販売店	アジア株式会社酒田営業所 様		ご担当 北村 様
納入年月日	平成 29年 8月 8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検ソール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴 保守点検			
不具合原因、作業内容 保守点検			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 862
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 218	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌/消毒： 2432	殺菌/消毒+7L： 0
	リークチェック： 0	自己洗浄： 570	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	2
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	2
ワゴン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	年 1. 8. 6 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	山形県酒田市浜田一丁目7番56号 医療法人 真田医院 TEL (25) 9990 印 ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁目の目町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
	R.L.S.b