

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190807-0-1

発行日：令和元年 8月 7日

|       |                                                                                                                        |                                                            |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                    |                                                            | 製造番号： 300921      |
| 作業年月日 | 令和 元年 8月 7日                                                                                                            |                                                            | 作業時間： Hr          |
| 顧客名   | 石川内科 様                                                                                                                 |                                                            | TEL： 0248-63-9020 |
| 所在地   | 福島県須賀川市下宿町 5 7                                                                                                         |                                                            | ご担当 様             |
| 販売店   | サンセイ医機株式会社 郡山営業所                                                                                                       |                                                            | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 平成 28年 8月 2日                                                                                                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>         |                                                            |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                            |                   |

|                           |                                                                    |              |                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                    |              |                                                    |
| T.O.L                     |                                                                    |              |                                                    |
|                           |                                                                    |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                    |              |                                                    |
| T.O.L                     |                                                                    |              |                                                    |
|                           |                                                                    |              |                                                    |
| 点検項目                      |                                                                    |              |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 640    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.65 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                    |              |                                                    |
|                           |                                                                    |              |                                                    |

|          |                |                         |             |               |
|----------|----------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 54670 | 更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施 | 殺菌/消毒： 1206 | 殺菌/消毒+7L： 386 |
|          | リークチェック： /     | 自己洗浄： 662               | 7L単独： /     | エア単独： 0       |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            | 2  |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ；チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            | 2  |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | アルコールキャップ    |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1  |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| お客様ご確認署名欄                         | 1 年 8 月 7 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |             |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |             |
| ご署名 薄井 理絵                         | 印           |

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店  
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10  
TEL：022-288-4660

|                                                                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                          |
|  | R1/8/7  |