

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190823-0-1

発行日：令和元年 8月 23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機OED-1000S ☒	製造番号： 300959
作業年月日	令和 元年 8月 23日	作業時間： / Hr
顧客名	額賀胃腸科内科医院 様	TEL： 0246-32-2839
所在地	福島県いわき市四倉町字6-105	ご担当 様
販売店	株式会社すすむ器械店 様	ご担当 大和田 様
納入年月日	平成 28年 8月 25日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
保守点検、不具合及び異常なし	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 708
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数：57370	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒：316	殺菌/消毒+7L：1455
	リークチェック：1766	自己洗浄：1795	7L単独：1	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☐	1

お客様ご確認署名欄	令和 年 8 月 23 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	いわき市四倉町字6丁目105
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	額賀胃腸科内科医院
ご署名	TEL 0246-32-2839 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店
宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10
TEL：022-288-4660

責任技術者	作業者
大友	R. 8.23 大友