

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20190823-F-①

発行日：令和 元 年 8 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300958
作業年月日	令和 元 年 8 月 23 日		作業時間： 1 Hr
顧客名	角田記念まつだクリニック 内科・消化器内科 様		TEL： 022-287-8611
所在地	宮城県仙台市若林区六丁の目中町1-17		ご担当 様
販売店	丸木医科器械株式会社 様		ご担当 様
納入年月日	平成 28 年 8 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
異常履歴：ナシ					
不具合原因、作業内容					
保守点検					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バル数 505
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.65 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
異常ナシ					

装置 情報	交換後運転回数： 713	更新（ 点検 ）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 748	殺菌/消毒+アル： 1365
	リークチェック： ☒	自己洗浄： 748	アルコール単独： 103	エア単独： 123

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		仙台市若林区六丁の目中町1-17 角田記念 まつだクリニック内科・消化器内科 ご署名	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		TEL 022-287-8611 責任技術者 作業者	
修理業者 新鋭工業 株式会社 仙台支店 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10 TEL：022-288-4660		大友 元 8/23 庄子	